РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г.Шахты Ростовской области
«Средняя общеобразовательная школа №36
имени Н.В. Шапкина»
346506, г. Шахты Ростовская область, пер. Мичурина, 11
тел.(8636) 23-26-39, 23-25-32, факс (8636) 23-25-32, e-mail: school36@shakhty-edu.ru

В Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Шахты

Отчет о проделанной работе

Администрация МБОУ СОШ №36 г.Шахты во исполнение Представления №500-50/2022/4 от 24.06.2022 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, уведомляет Вас о принятых мерах по устранению нарушений:

1. Дверь в помещении электрощитовой не имеет требуемого предела огнестойкости (не противопожарная).

Не исполнено. Дверь будет установлена в течение 2022 года.

2. На объекте защиты замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Исполнено. Все двери эвакуационных выходов закрыты на щеколды, замков не имеют.

3. На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.

Проводится. Копии актов прилагаем.

4. Не все огнетушители, размещенные на объекте защиты, помещены в специальные подставки из негорючих материалов, исключающих их падение и опрокидывание.

Исполнено. Подставки приобретены, огнетушители размещены в подставках. Фото прилагаем.

5. На объекте защиты в подвале допускается хранение горючих материалов.

Работы по очищению подвала от горючих материалов ведутся.

6. На объекте защиты в зальном помещении вместимостью более 15 человек (кабинеты №8,9,11,20,22,24,25,28,30) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (пластиковых плит ПВХ) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.

Не исполнено. Ремонт потолков в данных кабинетах будет произведен в течение 2022, 2023 годов по мере финансирования.

7. Помещение подвала не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.

Не исполнено. Имеется положительное заключение экспертизы по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения с включением подвала. Копию экспертизы прилагаем. Будет устранено по мере финансирования.

8. На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).

Не исполнено. Будет произведена замена в течение 2022 года.

9. При проверке работоспособности системы пожарной сигнализации не прошло дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Проверено 07.07.2022, копию акта прилагаем.

10. В декларацию пожарной безопасности не внесены измененные сведения.

Изменения внесены.

11. В образовательном учреждении эвакуационные знаки безопасности над эвакуационными выходами на момент проведения проверки находятся в неисправном состоянии.

Не исправлено. Подана заявка в обслуживающую организацию.

12. На объекте защиты источник наружного противопожарного водоснабжения, пожарный гидрант находится в неисправном состоянии.

Не исполнено. Имеется смета, будет устранено по мере финансирования.

13. На путях эвакуации для отделки пола допускается применение горючих материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (подтверждающий документ не представлен).

Не устранено. Замена линолеума планируется в течение 2022, 2023 годов по мере финансирования.

ИНН МБОУ СОШ №36 г.Шахты 6155921132.

Приложение на 13 листах в 1 экземпляре.

Директор Н.Г.Зиберова